

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II - ubytki tynków na kominach (0.70*2*3+0.45*2*3+2*1.40*5+2*0.45*5+1.40*2*6+0.60*2*6)*0.90	m ² m ²	 44.460	
				RAZEM	44.460
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek kominów z blachy nie nadającej się do użytku	m ² m ²	 12.350	
		44.46/0.90*0.25		RAZEM	12.350
3	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych 6cm do ścian kominów dołem 20cm	m ² m ²	 9.880	
		44.46/0.90*0.20		RAZEM	9.880
4	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ² m ²	 44.460	
		44.46		RAZEM	44.460
5	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy	m ² m ²	 44.460	
		44.46		RAZEM	44.460
6	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną	m ² m ²	 44.460	
		44.46		RAZEM	44.460
7	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach i ogniomurach+ dodatkowa tasma uszczelniająca	m m	 38.800	
		1.30*2*5+1.0*2*5+7.90*2		RAZEM	38.800
8	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - czapy kominowe	m ² m ²	 14.635	
		0.90*0.65*3+1.60*0.65*5+1.60*0.80*6		RAZEM	14.635
9	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu, likwidacja pęcherzy	m ² m ²	 530.130	
		12.30*43.10		RAZEM	530.130
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ² m ²	 530.130	
		530.13		RAZEM	530.130
11	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika- 4godz	szt szt	 1.000	
		1		RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach nad loggiami+ blachy przy ścianie	m ² m ²	 32.400	
		6*4.50*1.20		RAZEM	32.400
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach nad kłatkami-góra	m ² m ²	 7.020	
		3*3.60*0.50*(1.0+0.30)		RAZEM	7.020
14	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach nad wejściami-dół	m ² m ²	 17.640	
		(1.50*2.80+2.40*0.70)*3		RAZEM	17.640
15		Malowanie ogniomurów przy daszkach na d wejściami-góra i dół	m ² m ²	 14.400	
		0.40*6.0*2*3		RAZEM	14.400
16	KNR-W 4-01 0544-02	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 100 mm z blachy ocynkowanej przy wejściach do klatek z prełożeniem rury spustowej na lewą stronę wejścia, wsp. do R=2,00	m m	 2.800	
		2.80		RAZEM	2.800
17		Wymiana wyłazów dachowych z przygotowaniem i obrobieniem otworu	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000