

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II - ubytki tynków na kominach $((1.30+0.70)*2*11+2*(1.20+0.80)*2)*0.80$	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
2	KNR 0-23 2612-06 wycena in- dywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 41.6	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
3	KNR 0-23 2611-02 wycena in- dywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy 41.6	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
4	KNR-W 2- 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną 41.6	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
5		remont czapy kominowej 1 szt. i mocowanie blach na pozostałych kominach 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	wycena in- dywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach + dodatkowa tasma uszczelniająca $1.30*2*11+0.7*2*11+1.20*2*2+0.80*2*2$	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
7	KNR-W 4- 01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia- czapy kominowe $1.50*0.90*11+1.40*1.00*2$	m ² m ²	 17.650	
				RAZEM	17.650
8	KNR 0-23 2611-01 wycena in- dywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu, likwidacja pęcherzy $10.30*(54.10+19.50)$	m ² m ²	 758.080	
				RAZEM	758.080
9		Wykonanie nowych spadków przy koszach zlewowym- ok. 7,50m ² /1szt 7.5*2	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 758.08	m ² m ²	 758.080	
				RAZEM	758.080
11	wycena in- dywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika 3x2m-g 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena in- dywidualna	Malowanie deflaktorów na kominach 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
13	wycena in- dywidualna	Uzupełnienie daszków na kominkach wentylacyjnych i wywiewkach 7+1	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
14	wycena in- dywidualna	Przedłużenie drabiny wejściowej na dach o 0.50m od dołu 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach loggi, obrobka blacharska przy ścianie $5*10.80*1.0$	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
16	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach nad wejściami do klatek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5*3.0*2.60	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
17	KNR 0-23 2614-03	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża- ścienna kolankowa przy różnicy poziomów dachu- wyprawa jak na kominach z malowaniem farba elewacyjna 10.30*0.4	m ² m ²	 4.120	
				RAZEM	4.120
18	KNR-W 4- 01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej 10.30*0.5	m ² m ²	 5.150	
				RAZEM	5.150