

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II - ubytki tynków na kominach $((1.30+1.00)*2*9+2*2.00+2*1.50)*0.80$	m ² m ²	 38.720	
				RAZEM	38.720
2	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 38.72	m ² m ²	 38.720	
				RAZEM	38.720
3	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy i ogniomury 38.72+0.50*10.40*0.5*2	m ² m ²	 43.920	
				RAZEM	43.920
4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną 43.92	m ² m ²	 43.920	
				RAZEM	43.920
5		Zerwanie starego pokrycia do betonu, remont i wykonanie nowych spadków- czapy kominowe 1.20*1.50*5+2.20*1.70	m ² m ²	 12.740	
				RAZEM	12.740
6	kalk. indywidualna wycena indywidualna	Obróbki krawędziowe czapek kominowych (1.50*2+2*1.20)*5+2*2.20+2*1.70	m m	 34.800	
				RAZEM	34.800
7	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach i ogniomurach+ dodatkowa tasma uszczelniająca 1.30*2*5+1.0*2*5+7.90*2	m m	 38.800	
				RAZEM	38.800
8	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm- czapy kominowe 12.74	m ² m ²	 12.740	
				RAZEM	12.740
9	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu, likwidacja pęcherzy 10.40*(30.30+19.50)	m ² m ²	 517.920	
				RAZEM	517.920
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 517.92	m ² m ²	 517.920	
				RAZEM	517.920
11	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena indywidualna	Malowanie deflaktorów na kominach 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	wycena indywidualna	Uzupełnienie daszków na kominkach wentylacyjnych i wywiewkach 3+6	szt szt	 9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej 2*0.50*10.40	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
15	wycena indywidualna	Przedłużenie drabiny wejściowej na dach o 0.50m od dołu 1	szt szt	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach nad wejściami 3*3.0*1.50	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500