

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II - ubytki tynków na kominach $(0.70*2+0.45*2)*2*0.85+(2*1.55+2*0.65)*8*0.65$	m ² m ²	 26.790	
				RAZEM	26.790
2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych 6cm do ścian kominów dołem 20cm 26.79	m ² m ²	 26.790	
				RAZEM	26.790
3	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 26.79	m ² m ²	 26.790	
				RAZEM	26.790
4	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy 26.79	m ² m ²	 26.790	
				RAZEM	26.790
5	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną 26.79	m ² m ²	 26.790	
				RAZEM	26.790
6	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach $(0.70+0.45)*2*2+(1.55+0.65)*2*8$	m m	 39.800	
				RAZEM	39.800
7	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - czapy kominowe $1.0*0.7*2+1.85*0.90*8$	m ² m ²	 14.720	
				RAZEM	14.720
8	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu 12.20*30.10	m ² m ²	 367.220	
				RAZEM	367.220
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 367.22	m ² m ²	 367.220	
				RAZEM	367.220
10	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika- 3godz 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach nad loggiami $4*5.0*1.30$	m ² m ²	 26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia na daszkach nad kłatkami-góra $2*3.60*0.50*(1.0+0.30)$	m ² m ²	 4.680	
				RAZEM	4.680
13		Zabezpieczenie kanałów kominowych przed ptakami- montaż siatek 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000