

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0722-01	uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II - ubytki cegły na kominach (1.60+0.90)*2*0.60*4	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 0-23 2612-06 wycena indywidualna	przyklejenie warstwy siatki na ścianach 12.00	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 0-23 2611-02 wycena indywidualna	jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy i ogniomury 12.00+0.50*11.90*0.5*2	m ² m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną 17.95	m ² m ²	17.950	
				RAZEM	17.950
5	kalk. indywidualna wycena indywidualna	Obróbki krawędziowe czapek kominowych (1.80*2+2*1.10)*4	m m	23.200	
				RAZEM	23.200
6	wycena indywidualna	Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach i ogniomurach+ dodatkowa tasma uszczelniająca 0.90*2*4+1.80*2*4+10.90*2	m m	43.400	
				RAZEM	43.400
7	KNR-W 4-01 0519-01	naprawa pokrycia- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm- czapy kominowe 1.80*1.10*4	m ² m ²	7.920	
				RAZEM	7.920
8	KNR 0-23 2611-01 wycena indywidualna	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne pow. dachu 11.90*(7.70+6.00)	m ² m ²	163.030	
				RAZEM	163.030
9	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 163.03	m ² m ²	163.030	
				RAZEM	163.030
10	wycena indywidualna	Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena indywidualna	Malowanie przedłużeń z blachy na kominach, wywiewek wentylacyjnych i uzupełnienie daszków 4*8+4	szt szt	36.000	
				RAZEM	36.000
12		Wymiana włazu dachowego z przystosowaniem otworu, obrobienie od zewnątrz i wewnątrz 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ogniomury 0.55*4*11.90	m ² m ²	26.180	
				RAZEM	26.180
14		Demontaż masztu i anten 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000