

| Lp. | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                             | j.m.                             | Poszcz.      | Razem          |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 4-01<br>0722-01                        | Przecieranie i uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach, loggiach i balkonach- kominy<br>(2*0.75+2*0.40+1.50*2*4+0.40*2*4)*0.75 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.125   |                |
|     |                                            |                                                                                                                                                                               |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.125</b>  |
| 2   | KNR 0-23<br>2612-06<br>wycena indywidualna | przyklejenie warstwy siatki na ścianach                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.125   |                |
|     |                                            | 13.125                                                                                                                                                                        |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.125</b>  |
| 3   | KNR 0-23<br>2611-02<br>wycena indywidualna | jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT- kominy i ogniomu-ry                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.125   |                |
|     |                                            | 13.125                                                                                                                                                                        |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.125</b>  |
| 4   | KNR-W 2-<br>02 1519-02                     | Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>13.125   |                |
|     |                                            | 13.125                                                                                                                                                                        |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.125</b>  |
| 5   | KNR-W 4-<br>01 0545-08                     | Rozebranie czapek kominów z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.920    |                |
|     |                                            | 1.0*0.60+1.80*0.60*4                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.920</b>   |
| 6   | KNR 2-02<br>0219-05                        | Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.920    |                |
|     |                                            | 1.0*0.60+1.80*0.60*4                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.920</b>   |
| 7   | kalk. indywidualna<br>wycena indywidualna  | Obróbki krawędziowe czapek kominowych                                                                                                                                         | m<br>m                           | <br>22.400   |                |
|     |                                            | 2*1.0+2*0.60+1.80*2*4+0.60*2*4                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22.400</b>  |
| 8   | wycena indywidualna                        | Obróbki zamykające nad pokryciem na kominach i ogniomurach+ dodatkowa tasma uszczelniająca                                                                                    | m<br>m                           | <br>43.640   |                |
|     |                                            | 2*0.75+2*0.40+1.50*2*4+0.40*2*4+2*10.30*0.50+26.40*0.60                                                                                                                       |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>43.640</b>  |
| 9   | KNR-W 4-<br>01 0519-01                     | jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm- czapy kominowe                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.920    |                |
|     |                                            | 4.92                                                                                                                                                                          |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.920</b>   |
| 10  |                                            | Zabezpieczenie z siatki 2x2cm otwartych przewodów kominowych- 5szt kominów                                                                                                    | kpl.<br>kpl.                     | <br>5.000    |                |
|     |                                            | 5                                                                                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>   |
| 11  | KNR 0-23<br>2611-01                        | oczyszczenie mechaniczne, likwidacja pęcherzy i pofałdowania pokrycia                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>271.920  |                |
|     |                                            | 26.40*10.30                                                                                                                                                                   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>271.920</b> |
| 12  | KNR-W 2-<br>02 0504-01                     | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe, z zagruntowaniem dachu                                                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>271.920  |                |
|     |                                            | 271.92                                                                                                                                                                        |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>271.920</b> |
| 13  | wycena indywidualna                        | Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośnika                                                                                                                           | szt<br>szt                       | <br>1.000    |                |
|     |                                            | 1                                                                                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 14  | wycena indywidualna                        | Malowanie wywiewek kanalizacyjnych                                                                                                                                            | szt<br>szt                       | <br>6.000    |                |
|     |                                            | 6                                                                                                                                                                             |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 15  | KNR-W 4-<br>01 0544-04                     | Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm ocynkowane                                                                                                      | m<br>m                           | <br>26.400   |                |
|     |                                            | 26.40                                                                                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.400</b>  |
| 16  | KNR-W 4-<br>01 0540-02                     | Wymiana pasa nadrynnowego                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.920    |                |
|     |                                            | 26.4*0.30                                                                                                                                                                     |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.920</b>   |

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                       | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 17  | KNR-W 4-01 0540-02 | Wymiana pasa podrynnowego- nagzymsowego<br>26.4*0.70                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>18.480   |               |
|     |                    |                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>18.480</b> |
| 18  | KNR-W 4-01 0540-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych z blachy ocynkowanej<br>2*10.30*0.50+26.40*0.60                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>26.140   |               |
|     |                    |                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>26.140</b> |
| 19  |                    | Naprawa murów ogniowych: tynki i wylewka z góry pod obróbkę blacharską<br>2*10.30*0.60+26.40*0.8        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>33.480   |               |
|     |                    |                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33.480</b> |
| 20  | KNR-W 4-01 0534-01 | Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy do 12 cm<br>2*10.0 | m<br>m                           | <br>20.000   |               |
|     |                    |                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |
| 21  |                    | Wymiana rewizji w podejściach deszczowych z żeliwnych na PCV<br>2                                       | szt<br>szt                       | <br>2.000    |               |
|     |                    |                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 22  |                    | Wymiana wyłazu dachowego na nowy typu Kominiarczyk, z przygotowaniem otworu i obróbka<br>1              | szt<br>szt                       | <br>1.000    |               |
|     |                    |                                                                                                         |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |